MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

JEFFCO PUBLIC SCHOOLS

Área de articulación de Lakewood

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad y cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a la áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos, y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías	Actualizar el enmasillado, las molduras y los alféizares de las ventanas	Reparar y actualizar el acabado exterior	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores envejecidos	Cambiar el techo exterior deteriorado
Belmar Elementary School						●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●			●		
Creighton Middle School							●	●		●	●			●	●					●			●			●		
Eiber Elementary School						●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Glennon Heights Elementary School						●					●			●							●	●	●		●	●	●	
Lakewood High School				●				●			●			●	●			●					●			●		●
Slater Elementary School						●	●	●			●			●	●					●			●		●	●	●	
South Lakewood Elementary School							●	●						●						●		●	●			●		●

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Lakewood High School

- Cambiar el techo exterior deteriorado.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías.
- Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.
- Adiciones / renovaciones para programas.
- Actualizar la tecnología existente.
- Pintura nueva para proteger el exterior.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.
- Actualizar el herraje de seguridad de las puertas.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.

Antigüedad: 60 años (construida en 1958)
Superficie en pies cuadrados: 248,135

Estudiantes matriculados: 2,115

ESTADO DEL EDIFICIO:

BUENO

FCI: 8.3%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: $3,127,890. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.