

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *



*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.



Antigüedad: 23 años (construida en 1995)
Superficie en pies cuadrados: 34,593

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 18.9%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Warren Tech North

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$416,953. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.