

# MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 \*



\*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.



Antigüedad: 18 años (construida en 2000)  
Superficie en pies cuadrados: 154,002

Estudiantes matriculados:  
1,026

**ESTADO DEL EDIFICIO:  
BUENO**

**FCI: 5.2%**

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%  
En estado aceptable: Del 11% al 30%  
En mal estado: más del 30%

## D'Evelyn Jr./Sr. High School High School

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Mejorar las áreas ajardinadas y los campos deportivos.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías.
- Cambiar:
  - el mobiliario para los estudiantes, las mesas de la cafetería y el mobiliario de la biblioteca envejecidos;
  - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
  - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$912,508. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.